



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	JACALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA XAYOMLAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0391-41	FECHA:	06 DE JUNIO DE 2025



Foto1: CUBIERTA DE LÁMINA:



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE TECHO



Foto 3: SUSTITUCION DE VENTANAS



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CEMENTO




Foto 5: REPARACION DE TENDIDO ELÉCTRICO, PLAFONERAS Y FOCOS AHORRADORES



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE TOMACORRIENTES E INTERRUPTORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Angelina D F

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

