

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	JACALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA XAYOMLAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0391-41	FECHA:	15 DE AGOSTO 2025



Foto1: CUBIERTA DE LÁMINA:



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE TECHO



Foto 3: SUSTITUCION DE VENTANAS



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CEMENTO



Foto 5: REPARACION DE TENDIDO ELÉCTRICO, PLAFONERAS Y FOCOS AHORRADORES



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE TOMACORRIENTES E INTERRUPTORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Angelina DF Firma y sello del Presidente de la OPF 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
--	---