

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

x

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	JACALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA XAYOMLAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0391-41	FECHA:	27 DE AGOSTO 2025




Foto1: CUBIERTA DE LÁMINA:




Foto 2: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE TECHO



Foto 3: SUSTITUCION DE VENTANAS



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CEMENTO



Foto 5: REPARACION DE TENDIDO ELÉCTRICO, PLAFONERAS Y FOCOS AHORRADORES



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE TOMACORRIENTES E INTERRUPTORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Angelina D F Firma y sello del Presidente de la OPF	Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

