

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	JACALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Dr. Edmundo Quiñónez	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA LAGUNA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0392-41	FECHA:	17/07/2025




Foto 1: cambio de techo de cocina



Foto 2: Sustitución de soporte de madera por metal



Foto 3: Sustitución de piso de torta cemento a piso de granito



Foto 4: Sustitución de estructura de metal de ventana más vidrio



Foto 5: Pintura en muro perimetral





Foto 6: repello en muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y agregar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la





 Firma y Sello Director Central Educativo

