

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	JACALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Dr. Edmundo Quiñónez	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA LAGUNA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0392-41	FECHA:	28/08/2025



Foto1: cambio de techo de cocina



Foto 2: Sustitución de soporte de madera por metal



Foto 3: Sustitución de piso de torta cemento a piso de granito



Foto 4: Sustitución de estructura de metal de ventana más vidrio




Foto 5: Pintura en muro perimetral



Foto 6: repello en muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y acordar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

