

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Jacaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Jujliná
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0397-41	FECHA:	10 de octubre de 2025




Foto1: Sustitución de puerta 2.10 mts. de alto por 1.00 mt. De ancho




Foto 2: Mejoramiento de estructura de metal de ventana de 2.00 mts. de largo por 1.00 mt. de ancho.



Foto 3: Sustitución de piso de cemento líquido



Foto 4: Sustitución de pila de concteto con dos lavaderos




Foto 5: Reparación de tubo HG y malla galvanizada



Foto 6: Sustitución de piso de cemento líquido

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Trinidad C. Quinones

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Rural

