

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Jacaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Jujliná
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0397-41	FECHA:	10 de octubre de 2025




Foto1: Sustitución de puerta 2.10 mts. de alto por 1.00 mt. De ancho




Foto 2: Mejoramiento de estructura de metal de ventana de 2.00 mts. de largo por 1.00 mt. de ancho.



Foto 3: Sustitución de piso de cemento líquido



Foto 4: Sustitución de pila de concreto con dos lavaderos



Foto 5: Reparación de tubo HG y malla galvanizada



Foto 6: Mejoramiento de mesa de concreto en cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Trinidad E. Quiñón

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo

