

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Jacaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Payá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0399-41	FECHA:	07 de marzo de 2025



Foto 1: Sustrucción de lámina y capote por caída de agua en techo de una bodega y dos aulas



Foto 2: Pintura a muros exteriores e interiores



Foto 3: Sustrucción de accesorios de baños (fiote, empaque, palanca, tubo de abasto)



Foto 4: Reparación a estufa rural con chimenea



Foto 5: Sustrucción de ventana de metal + vidrio por ventana de PVC + vidrio



Foto 6: Repello de paredes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente del COPB



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

