

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Jacaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	aldea Chejbal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0400-41	FECHA:	06 de junio de 2,025




Foto 1: Lámina, soporte de madera, canal pluvial y bajada de agua en malas condiciones.



Foto 2: Lámina en malas condiciones.




Foto 3: Ventana en mal estado




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del COPB	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---