

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Jacaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	aldea Chejbal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0400-41	FECHA:	25 de agosto de 2,025




Foto 1: Lámina nueva, colocación nueva de soporte de metal, canal pluvial y bajada de agua.



Foto 2: Lámina nueva, colocación nueva de soporte de metal, canal pluvial y bajada de agua.




Foto 3: Lámina nueva.




Foto 4: Lámina nueva



Foto 5: Ventana nueva.




Foto 6: Ventana nueva.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la COPB



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

