

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	JACALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CENTRO OFICIAL DE PREPRIMARIA BILINGÜE ANEXO A EORM ALDEA TZISBAJ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TZISBAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0401-41	FECHA:	10/10/2025



Foto1: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada



Foto 3: Sustitución de elementos de fijación



Foto 4: Mantenimineto a estructura de soporte de metal



Foto 5:



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ricarda J.D Firma y sello del Presidente de la OPF	Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--