

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	JACALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CENTRO OFICIAL DE PREPRIMARIA BILINGÜE ANEXO A EORM ALDEA TZISBAJ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TZISBAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0401-41	FECHA:	17/11/2025



Foto1: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada



Foto 3: Sustitución de elementos de fijación




Foto 4: Mantenimineto a estructura de soporte de metal




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ricarda JD Firma y sello del Presidente de la OPF	Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--