

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

FRA-FOR-123
Version 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Jacaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM Canton La Sabana	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón La Sabana, aldea San Marcos Huista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0403-41	FECHA:	18 de Marzo de 2025



Foto 1: Sustitución de piso de cemento por piso cerámico en cocina




Foto 2: Sustitución de piso de cemento por piso cerámico en aula



Foto 3: Sustitución de estructura de metal de ventana



Foto 4: Sustitución de ventana por estructura de metal y vidrio



Foto 5: Sustitución de depósito de agua en baño.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

