

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	JACALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA HUITZOBAL, JACALTENANGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0404-41	FECHA:	10 DE OCTUBRE DE 2025



Foto1: Cambio de piso de torta de cemento por piso de granito



Foto 2: Pintura a interiores




Foto 3: Reparacion de cableado electrico, sustitución de plafoneras, interruptores, tomacorrientes, sustitucion de tablero de flípones.



Foto 4: Cambio de piso de torta de cemento por piso de granito




Foto 5: Cambio de canales por caída de agua pluvial



Foto 6: Instalacion de azulejo en estufa rural y sustitucion de estructura de soporte de madera por metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Maxia Matias</i> Firma y sello del Presidente de la OPA	<i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--

