



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G u a t e m a l a

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	JACALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA HUITZOBAL, JACALTENANGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0404-41	FECHA:	27 DE NOVIEMBRE DE 2025




Foto1: Sustitución de piso



Foto 2: Pintura interioresy exteriores




Foto 3: Reparacion de cableado electrico, sustitución de plafoneras,interruptores,tomacorrientes, sustitucion de tablero de flipones.



Foto 4: Sustitución de piso de torta de cemento por piso de granito



Foto 5: Sustitución de canales por caída de agua pluvial



Foto 6: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, pero no utilizar el número de hojas.

Maria Matias

Firma y sello del Presidente de la OPEF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

