



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	JACALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA HUITZOBAL, JACALTENANGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0404-41	FECHA:	02 DE DICIEMBRE DE 2025



Foto1: Sustitución de piso



Foto 2: Pintura interioresy exteriores



Foto 3: Reparacion de cableado electrico, sustitución de plafoneras,interruptores,tomacorrientes, sustitución de tablero de flípones.



Foto 4: Sustitución de piso de torta de cemento por piso de granito



Foto 5: Sustitución de canales por caída de agua pluvial



Foto 6:Sustitución de chapa

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Indicar el número de hojas.

Maria Matias

Firma y sello del Presidente de la OPF

CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA

E.O.R.M. ALDEA HUITZOBAL

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

DIRECCIÓN

Aldea Huitzobal

Jacaltenango, Huehuetenango