

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	JACALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA ELMUL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0414-43	FECHA:	30/07/2025



Foto1: Instalación de láminas.



Foto 2: Instalación de canales y bajadas de agua.



Foto 3: Trabajo en cunetas de concreto



Foto 4: trabajo en instalación eléctrica.




Foto 5: Trabajo en estufa rural completa.



Foto 6: Reparación de pila de concreto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	JACALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA ELMUL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0414-43	FECHA:	30/07/2025



Foto 7: instalación de cableado y tomacorrientes.



Foto 8: instalación de interruptores.



Foto 9: Cambio de ductos eléctricos.



Foto 10: Reparación de red de drenaje.



Foto 11: Pintura interior de los baños y banqueta.




Foto 12: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPA




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

