

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

x

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	JACALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA ELMUL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0414-43	FECHA:	26/08/2025



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OFE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	JACALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA ELMUL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0414-43	FECHA:	26/08/2025



Foto 7: instalación de cableado y tomacorrientes.




Foto 8: instalación de interruptores.



Foto 9: Cambio de ductos eléctricos, plafoneras y focos.



Foto 10: Red de drenaje instalada completamente.



Foto 11: Pintura interior de los baños y banqueta.




Foto 12: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal e instalación de lamina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF	Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--