

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Jacaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	aldea Meste
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0419-43	FECHA:	10/10/2025



Foto 1: Sustitución de lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: sustitución de estructura de madera, por metal



Foto 3: sustitución de piso de torta de concreto



Foto 4: sustitución de bombillos Led



Foto 5: sustitución de tomacorrientes doble



Foto 6: sustitución de apagadores sencillos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

David Domingo Ramírez Firma y sello del Presidente de la OPP	Bartolo Ottoniel Montejó Domingo Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Jacaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	aldea Meste
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0419-43	FECHA:	10/10/2025




Foto 7: sustitución de plafonera




Foto 8: sustitución de cable eléctrico



Foto 9: Sustitución de balcones



Foto 10: sustitución de canal con sus accesorios




Foto 11: manenimiento de costaneras





Foto :

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 David Domingo Ramírez Firma y sello del Presidente de la OPF	 Bartolo Ottoniel Montejo Domingo Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--