

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Jacaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOP anexa a EOUM Regional	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón San Sebastián
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-1439-42	FECHA:	25 de agosto de 2025.



Foto No. 1: INODORO NUEVO



Foto No. 2: PISO DE CONCRETO CON SU CANAL DE AGUA




Foto No. 3: TECHO DE PASILLO FINALIZADO



Foto No. 4: TECHO DE BODEGA FINALIZADO



Foto 5: ESTRUCTURA DE SOPORTE LIJADO Y PINTADO



Foto No. 6: PUERTA NUEVA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Jacaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EOUM Regional	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón San Sebastián
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-1439-42	FECHA:	26 de agosto de 2025.



Foto No. 7: PUERTA NUEVA



Foto No. 8: PILA NUEVA



Foto No.9 TORTA DE CONCRETO REMOZADO

Foto No.

Foto No.

Foto No.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

