

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Jacaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EOUM El Llano y San Basilio	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón San Basilio
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-4915-42	FECHA:	13/06/2025




Foto1: Sustitución de piso de granito



Foto 2: Sustitución de inodoros



Foto 3: Sustitucion de puertas de servicio sanitario de 1.80 m de alto por 0.70 de ancho



Foto 4: Canales y bajadas de agua pluvial




Foto 5: Sustitución de balcones de metal



Foto 6: Sustitución de lámina, por lámina troquelada alizinc calibre 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público




SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒


DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Jacaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EOUM El Llano y San Basilio	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón San Basilio
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-4915-42	FECHA:	13/06/2025




Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

