

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	JACALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM CANTON LA RIVERA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN LA RIVERA, ALDEA SAN MARCOS HUISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-5777-41	FECHA:	10 DE OCTUBRE DE 2025



Foto1: Sustitución de planchas de concreto de patio



Foto 2: Sustitución de piso de granito



Foto 3: Reparación de muro




Foto 4: Sustitución de inodoro



Foto 5: Sustitucion de lavamanos



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

