

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	JACALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM CANTON LA RIVERA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN LA RIVERA, ALDEA SAN MARCOS HUISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-5777-41	FECHA:	19 DE NOVIEMBRE DE 2025




Foto1: Sustitución de planchas de concreto de patio



Foto 2: Sustitución de piso de granito




Foto 3: Reparación de muro



Foto 4: Sustitución de inodoro



Foto 5: Sustitucion de lavamanos



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

