

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	JACALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM CANTON LA RIVERA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN LA RIVERA, ALDEA SAN MARCOS HUISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-5777-41	FECHA:	27 DE NOVIEMBRE DE 2025



Foto1: Sustitución de planchas de concreto de patio



Foto 2: Sustitución de piso de granito



Foto 3: Reparación de muro



Foto 4: Sustitución de inodoro






Foto 5: Sustitucion de lavamanos



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	--	---