



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒ X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Jacaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Inchehuex
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-5923-45	FECHA:	6/6/2025




Foto 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustrucción de estructura de soporte de metal, por metal



Foto 3: REPARACION DE SISTEMA ELÉCTRICO (cambio de cableado, focos, plafoneras, interruptores, tomacorrientes, flípones)



Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosa Silvestre Hernandez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

