

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Jacaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Inchehuex
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-5923-45	FECHA:	15/8/2025




Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal




Foto 3: REPARACION DE SISTEMA ELÉCTRICO (cambio de cableado, focos, plafoneras, interruptores, tomacorrientes, flípones)



Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosa Silvestre Hernández

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

