

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Jacaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Sabana, aldea San Marcos Huista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13 - 07 - 5925 - 45	FECHA:	06/06/2025




Foto1: Muro Perimetral




Foto 2: Muro perimetral




Foto 3: Muro perimetral




Foto 4: Cubierta de lámina



Foto 5: Cubierta de lámina




Foto 6: Cubierta de lámina, en baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Concepción Maricela Nolasco Lorenzo de López
Firma y sello del Presidente de la OEP




German Anastasio Camposeco Díaz
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Jacaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Sabana, aldea San Marcos Huista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13 - 07 - 5925 - 45	FECHA:	06/06/2025



Foto 7: Sustrucción de Piso de aula




Foto 8: Sustrucción de piso de aula



Foto 9: Sustrucción de piso de aula




Foto 10: Sustrucción de puertas de metal en baños




Foto 11: Sustrucción de puerta de metal en baños



Foto 12: Mantenimiento a estructura de puertas de baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

