

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	JACALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO 'NUFED'	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON LLANO,ALDEA SAN ANDRES HUISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1307-6799-45	FECHA:	10/09/2025



Foto1: Sustitución de postes de madera por tubos HG y malla galvanizada M2.(Sustitución de muro perimetral)



Foto 2: Sustitución de piso de granito.




Foto 3: Aplicación de pintura de interior y exterior.




Foto 4: Sustitución de capotes de Aluzin de 2 metros de largo.





Foto 5: Sustitución de vidrios.



Foto 6: Sustitución de un portón.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y adjuntarlas al final de las hojas.

 Firma y sello del Presidente de la Organización de Padres de Familia	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---