

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	JACALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO "NUFED"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON LLANO, ALDEA SAN ANDRES HUISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1307-6799-45	FECHA:	20/11/2025



Foto1: Sustitución de postes de madera por tubos HG y malla galvanizada M2.(Suatitución de muro perimetral)



Foto 2: Sustitución de piso de granito.



Foto 3: Aplicación de pintura de interior y exterior.



Foto 4: Sustitución de capotes de Aluzin de 2 metros de largo.



Foto 5: Sustitución de vidrios.



Foto 6: Sustitución de un portón.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Organización de Padres de Familia

Firma y Sello Director Centro Educativo Público