

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Jacaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB anexo a EORM "Las Pinadas"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón San Pedro, aldea San Andrés Huista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	13-07-7027-41	FECHA:	6/06/2025



Foto 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustrucción de estructura de soporte de madera por metal



Foto 3: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 4: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeción, aplicación de pintura)




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar (10/06/25) de hojas.

Firma y sello del Presidente de la COPB



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

