

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Pedro Soloma
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Yulwitz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-0009-43	FECHA:	07 de marzo de 2025



Foto 1: Imagen del techo agujerado y en mal estado



Foto 2: Sustitución de vidrios



Foto 3: Cerco de malla remplazo y refuerzo



Foto 4: Portón en mal estado





Foto 5: Falta de balcón



Foto 6: Mantenimiento a estructura de puertas de aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo
---	---