

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |               |                                |                    |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Huehuetenango | MUNICIPIO:                     | San Pedro Soloma   |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Yula Itzquir |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-08-0010-43 | FECHA:                         | 20/03/2025         |



Foto1: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 2: Mejoramiento de repello y cernido de paredes




Foto 3: Sustitución de piso



Foto 4: Mantenimiento de estufa rural



Foto 5: Mantenimiento a estructura de puertas



Foto 6: Sustitución de piso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                                                                             |                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <p>Petrona Juan F.</p> <p>Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia</p> | <p>[Signature]</p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|



**REGISTRO FOTOGRÁFICO**  
**PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|               |               |               |                     |
|---------------|---------------|---------------|---------------------|
| DEPARTAMENTO: | Huehuetenango | MUNICIPIO:    | San Pedro Soloma    |
| NOMBRE DEL    | EORM          | DIRECCIÓN DEL | Aldea Yula Ixtiquir |
| CÓDIGO DEL    | 13-08-0010-43 | FECHA:        | 20/03/2025          |




Foto 7: Mantenimiento a estructuras de puertas



Foto 8: Pintura en muros exteriores



Foto 9: Mejoramiento de repello y cernido de paredes




Foto 10: Mantenimiento de estufa rural

Empty space for additional notes or photos.

Empty space for additional notes or photos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Firma y sello del Presidente de la<br><br> | Firma y Sello Director Centro Educativo Público<br><br> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|