



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Pedro Soloma
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Yincú
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-0011-43	FECHA:	19 de marzo de 2025



Foto 1: TECHO DETERIORADO CON EL PASAR DEL TIEMPO.



Foto 2: TECHO EN MAL ESTADO



Foto 3: TECHO SIN CANALES DE AGUA



Foto 4: PAREDES EXTERNAS E INTERNAS MANCHADAS.




Foto 5: LAVAMOS DETERIORADO



Foto 6: LAVAMANOS EN MAL ESTADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Pedro Soloma
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Yincú
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-0011-43	FECHA:	19 de marzo de 2025



Foto 7: REPOSADERA OBSTRUIDA




Foto 8: ACUMULACION DE AGUA POR REPOSADERA DETERIORADA



Foto 9: TUBERIAS DAÑADAS



Foto 10: TUBERIAS DAÑADAS.



Foto 11: CHORROS DAÑADOS



Foto 12: CHORROS EN MAL ESTADO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Pedro Soloma
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Yincú
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-0011-43	FECHA:	19 de marzo de 2025



Foto 13: CERCO DAÑADO



Foto 14: MALLA Y ALABRES EN MAL ESTADO.



Foto 15: FOCOS DAÑADOS



Foto 16: CAJAS Y PLAFONERAS DETERIORADAS.




Foto 17: INTERRUPTORES SIMPLES DAÑADOS






Foto 18: INTERRUPTORES DOBLES DAÑADOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	
Firma y sello del Presidente de la OPR	

	
Firma y Sello Director Centro Educativo Público	



Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Pedro Soloma
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Yincú
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-0011-43	FECHA:	19 de marzo de 2025



Foto 19: TOMA CORRIENTES DAÑADOS.



Foto 20: FLIPON DETERIORADO.




Foto 21: CABLEADO DETERIORADO Y DUCTOS EN MAL ESTADO




Foto 22: MAL UBICACIÓN DEL CABLEADO.






Foto 23: DEPOSITO DE AGUA DETERIORADO



Foto 24: PARED DEL AULA CON GRIETAS Y FILTRACION DE AGUA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la O.P. 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
---	--