

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO SOLOMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BARRIO QUISISI	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO QUISISI
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-0015-43	FECHA:	28 DE AGOSTO DE 2025



Foto 1: Terminación de la Sustitución de lámina por lámina troquelada



Foto 2: Terminación de sustitución de capote de lámina para lámina troquelada



Foto 3: Terminación de trabajo de mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo cepillado, sujeciones aplicación de pintura



Foto 4: Terminación de sustitución de chapas



Foto 5: Terminación de sustitución de portón





Foto 6: Terminación de sustitución de balcones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la JUEPE		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO SOLOMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BARRIO QUISISI	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO QUISISI
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-0015-43	FECHA:	28 DE AGOSTO DE 2025



Foto7: Culminación de Sustitución de canal de metal



Foto 8: culminación de sustitución de bajada de agua pluvial, tubo PVC de 4 pulgadas



Foto 9: Culminación sustitución de soporte o pescante de metal para canal



Foto 10: culminación de sustitución de de soporte o pescante de pvc para canal





Foto 11. Culminación sustitución inodoro



Foto 12: Terminación de aplicación de pintura en muros interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO SOLOMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BARRIO QUISISI	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO QUISISI
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-0015-43	FECHA:	28 DE AGOSTO DE 2025



Foto 13: Terminación de sustitución de pila de cemento de dos lavaderos



Foto 14: Terminación de sustitución de pila de plástico de dos lavaderos



Foto 15. Terminación de mantenimiento a estructura de soporte metal




Foto 16. Terminación de Sustitución de soporte de madera por metal



Foto 17. Terminación de Sustitución de inodoro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia		 Firma y Sello Director Centro Educativo	
---	---	---	---