

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Pedro Soloma
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA POXLAC	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA POXLAC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	130-08-0016-43	FECHA:	20 de marzo 2025



Foto 1: Mantenimiento a estructura de puertas



Foto 2: Pintura en muros interiores y exteriores de aulas



Foto 3: Sustitución de tubo HG y Malla Galvanizada



Foto 4: Sustitución de piso de granito




Foto 5: Sustitución de lamina por lamina troquelada en patio



Foto 6: Sustitución de lamina por lamina troquelada (en servicios sanitarios y cocina)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

FERNANDO KOK-OPCZ

Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

