

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO SOLOMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA JOLOMCÚ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-0024-41	FECHA:	12/09/2025



Foto 1: Sustrución de tubo HG y Malla galvanizada




Foto 2: Mejoramiento de balcones de metal



Foto 3: Sustrución de porton de metal




Foto 4: Pintura de aula preprimaria



Foto 5: Sustrución de piso de granito




Foto 6: Sustrución de cableado electrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello del Director Centro Educativo Público