

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Pedro Soloma
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB anexo a Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Jolomcú
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-0024-41	FECHA:	22/10/2025



Foto 1: Preparación de materiales



Foto 2: Pavimentación de un área



Foto 3: Instalación de cerámico de granito



Foto 4: Pintura de malla



Foto 5: Pintura de balcones



Foto 6: Reparación de puerta y malla

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Organización de Padres de Familia Huehuetenango Aldea Jolomcú	 Firma y Sello Directo	 DIRECCIÓN J.M. Escuela Oficial Rural Mixta San Pedro Soloma Huehuetenango
---	--	---	---