

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Pedro Soloma
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Jolomcú
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-0028-43	FECHA:	18/03/2025



Foto 1: reparación de la parte frontal de la plancha debido a su uso constante.



Foto 2: cambio de chapas y pintura de las puertas.



Foto 3: se necesita balcones en 6 aulas debido a la falta de campo recreativo por lo que los niños quiebran los vidrios con la pelota y para evitar robos.



Foto 4: maya con tubo galvanizado



Foto 5: cambio de rotoplas debido a que ya no funciona y una pila motivos de filtración de agua.



Foto 6: reparación del piso por mal estado debido a grietas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

