

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Pedro Soloma
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Yulwitz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-0033-41	FECHA:	10 de octubre de 2025



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troqueada alucinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 3: Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 5: Sustitución de tomacorrientes dobles



Foto 6: Repello en muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público