



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Pedro Soloma
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Bajb'al
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-0437-41	FECHA:	10 de Septiembre de 2025



Foto 1: Imagen del porton en mal estado de las mayas y el marco



Foto 2: Piso inseguro para los estudiantes por deterioro




Foto 3: malla totalmente desgastada y en mal estado



Foto 4: cambio de malla del perimetro total del centro ecuativo por deterioro



Foto 5: Imagen del piso de la pila en mal estado y la malla perimetral



Foto 6: piso en el contorno del centro educativo en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

