



Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

|                             |                   |                                |                                           |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Huehuetenango     | MUNICIPIO:                     | San Pedro Soloma                          |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | COPB Anexo a EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Bajb'al                           |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-08-0437-41     | FECHA:                         | 10 de Septiembre al 16 de octubre de 2025 |



Foto1: Preparando el area para colocar el porton corredizo



Foto 2: Colocación del piso al final del patio



Foto 3: Preparando el area para colocar la nueva malla galvanizada



Foto 4: Colocación de los tubos hg en todo el perímetro



Foto 5: la malla galvanizada para el contorno perimetral del centro educativo



Foto 6: tubos hg para el contorno perimetral del centro educativo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la COPB



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

