



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Pedro Soloma
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Bajb'al
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-0437-41	FECHA:	del 16 al 31 de octubre de 2025



Foto1: Imagen del porton corredizo nuevo



Foto 2: Piso del patio terminado



Foto 3: malla totalmente nueva en la parte frontal



Foto 4: Malla perimetral completamente nuevo y terminado




Foto 5: Imagen del piso de la pila terminado




Foto 6: piso del patio y malla perimetral terminado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público