

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO SOLOMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MAJCHÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-0451-41	FECHA:	20 DE NOVIEMBRE DE 2025



Foto 1: Mantenimiento a estructura de puerta




Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 3: Sustitución de vidrios



Foto 4: Mantenimiento de ventana




Foto 5: Reparación de planchas de concreto de patio



Foto 6: Piso de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPRP de Familia

Firma y Sello Director Centro Educativo Público