

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO SOLOMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MAJCHÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-0451-41	FECHA:	25 DE NOVIEMBRE DE 2025



Foto 1: Mantenimiento a estructura de puerta



Foto 2: Sustitucion de estructura de soporte de madera por metal



Foto 3: Sustitucion de vidrios



Foto 4: Mantenimiento de ventana




Foto 5: Reparación de planchas de concreto de patio



Foto 6: Piso de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la COPB	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--