



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO SOLOMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM ALDEA PAJALTAC	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PAJALTAC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-0453-41	FECHA:	6/06/2025



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución por canal de metal




Foto 3: Pintura en muros interiores y exteriores



Foto 4: Sustitución de tubería línea principal



Foto 5: Reparación de tubo hg y malla galvanizada



Foto 6: Pila de cocina, lavadero y chimeneas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐


DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO SOLOMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM ALDEA PAJALTAC	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PAJALTAC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-0453-41	FECHA:	6/06/2025



Sustitución de piso a granito



Mantenimiento de portón



Mejoramiento de Pila de cocina de un lavadero



Mantenimiento de puerta de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--