

REGISTRO FOTOGRÁFICO **PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Pedro Soloma
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Felipe Yulichal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13- 08- 0461 -41	FECHA:	06 de junio de 2025



Foto1: Sustitución de lámina por lámina troquelada



Foto 2: Cambio de costanera



Foto 3: Puertas de sanitarios con medidas de: 0.80 cm de ancho por 1.80 metro de alto



Foto 4: Sustitución de piso de torta de concreto dentro de los sanitarios.



Foto 5: Canales y bajadas de agua





Foto 6 Sustitución de inodoro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y especificar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la COPB	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--