Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [ ] DURANTE [X] POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Soloma
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Vecaguich
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-0479-43	FECHA:	17 de noviembre de 2024

Foto1: Estufa en malas condiciones

Foto 2: Muro perimetral en malas condiciones

Foto 3: Sustitución portón

Foto 4: Mejoramiento balcones en laboratorio de computación

Foto 5: Reparación piso patio

Foto 6: Inodoros en malas condiciones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Escuela Oficial Rural Mixta San Pedro Soloma
Organización de Padres de Familia
Huehuetenango
Aldea Vecaguich

Firma y sello del Presidente de Padres

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
ALDEA VECAGUICH
DIRECCIÓN
S. PEDRO SOLOMA
HUEHUETENANGO

Firma y Sello Director Centro Educativo Público