



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO SOLOMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NAJAB
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-0465-41	FECHA:	08/09/2025



Foto1: Ventanas sin vidrios.



Foto 2: Reparar la circulación.



Foto 3: Pintar el exterior de aulas.



Foto 4: Reparación de maya en la entrada.



Foto 5: Sustituir el piso con piso de granito.



Foto 6: Pintar el interior del aula.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

antonio montejo

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público