

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO SOLOMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NAJAB
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-0465-41	FECHA:	24/10/2025




Foto1: Pintando el exterior de las aulas.



Foto 2: Estan reparando el muro y la circulación.



Foto 3: Sustituir el piso con piso de granito .



Foto 4: Repación de maya en la entrada.



Foto 5: Estan sustituyendo el piso con piso de granito.



Foto 6: Evidencia de colocación de valcón en el aula.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

antonio monteso

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público