



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO SOLOMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NAJAB
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-0465-41	FECHA:	19/11/2025



Foto1: Exterior de aulas pintadas y con valcon.



Foto 2: Evidencia de como se reparo la circulación.



Foto 3: Evidencia de como quedo la maya en la entrada escuela.



Foto 4: Ventana con vidros ya colocados .



Foto 5: Evidencia de la sustitución de piso con piso de granito.



Foto 6: Interior de aula que fue pintada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

antonio montejo

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público